

TOLSEN  **FORCE XPRESS**

88580

ЪГЛОШЛАЙФ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

220-230V~ 950W



ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

Прочетете внимателно тази инструкция преди да започнете работа с машината.

Важна информация за безопасност

Общи инструкции за безопасност

▲ ВНИМАНИЕ:

Прочетете инструкциите за безопасност. Неспазването на инструкциите може да причини токов удар, пожари или сериозно нараняване. Запазете тези инструкции.

Понятието "електроинструмент" се отнася за всички електрически или акумулаторни инструменти.

1. Пазете чисто работното си място.
Работете при добра осветеност.
2. Не работете с ел. инструменти при опасност от експлозия, както и при наличие на запалими течности, газове или прах.
3. Дръжте далеч децата при работа.
Внимавайте да не губите контрол.
4. Кабелът трябва да съответства на захранващия контакт. Не преправяйте кабела или щепсела.
Това намалява риска от токов удар.
5. Избягвайте контакт с заземени повърхности като тръби, радиатори, хладилници.
Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
6. Не излагайте ел. инструментите на дъжд или влага. Попаднала вода в машина повишава риска от токов удар.
7. Не наранявайте кабела. Не го дърпайте, не използвайте за да носите машината. Дръжте го далеч от топлина.
Повредените кабели увеличават риска от токов удар.
8. Когато работите навън, използвайте удължител за външна употреба.
Това намалява риска от токов удар.
9. Ако е неизбежно да работите при влажна среда, използвайте прекъсвач с дефектнотокова защита (GFCI).
Това намалява риска от токов удар.
10. Заземените уреди изискват трижилен кабел.
Двойно изолираните уреди могат да се използват с 2 или с 3 жилен кабел.
11. Бъдете внимателни, когато работите с ел. инструмент.
Не работете с ел. инструменти, когато сте изморени или под влияние на алкохол, дрога или медикаменти. Момент на невнимание може да доведе до сериозно нараняване.
12. Използвайте предпазни средства. Носете защитни очила. Предпазните средства, използвани съобразно условията ще намалят риска от нараняване.
13. Внимавайте за случаен пуск. Бъдете сигурни, че пусковия ключ е в поз. Изключен, когато включвате към захранването или носите машината. Носейки машината с пръст върху пусковия ключ може да причини инцидент.
14. Отстранете всякакви инструменти когато включвате машината. Дребни детайли около въртящата се част на машината може да причини нараняване.

15. Заемете стабилна стойка и спазвайте баланс. Това ви дава по-добър контрол над машината.
16. Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи и накити. Пазете косата от движещите се части на машината .
17. Ако ползвате прахоулавяне, проверете дали то е правилно свързано правилно. Използването на прахоулавяне намалява риска от проблеми свързани с праха.
18. Използвайте предпазни средства, отговарящи на съответните стандарти. Неодобрени предпазни средства не дават адекватна защита. Защитата за очите да е ANSI-одобрена, а прахозащитата да е NIOSH-одобрена.
19. Не претоварвайте машината. Използвайте я по предназначение. Правилната машина ще свърши сигурно и безопасно работата, за която е предназначена.
20. Не използвайте машината, ако пусковият ключ не работи. Машината е опасна, ако не може да се контролира с този ключ.
21. Изключете от мрежата или махнете батерията, когато правите ремонти, настройки или сменяте инструмента.
22. Съхранявайте електроинструментите далеч от деца и хора, които не са обучени да боравят с тях.
Електроинструментите могат бъдат опасни за необучени хора.
23. Поддържайте Вашата машина. Контролирайте въртящите се детайли и следете за повреди по машината.
Ако машината е повредена, поправете я преди да я използвате. Много инциденти са причинени от не добре поддържани електроинструменти.
24. Използвайте остри и чисти работни инструменти. Изправните инструменти по-рядко се чупят и се контролират по-лесно.
25. Използвайте машината и принадлежностите съгласно тази инструкция и се съобразявайте с работните условия.
Използването на електроинструмента не по предназначение могат да доведат до щети и наранявания.
26. Ремонтите и сервизът трябва да се извършват от оторизиран сервис.
Неправилният ремонт може да причини сериозни наранявания.

Инструкции за безопасност при шлайфане и рязане

1. Тази машина може да се използва за рязане и шлайфане. Прочетете всички инструкции. Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни наранявания.
2. Използването не по предназначение може да доведе до наранявания.
3. Използвайте само консумативи предназначени за тази машина.
4. Допустимите обороти на работния инструмент трябва да съответстват на тези на машината. Ако консумативът е с по-ниски обороти, той може да се счупи.
5. Външният диаметър и дебелината на консумативи трябва да съответства на допустимите.
6. Захващането на консумативите трябва да съответства на това на шпиндела. При надлежности с захващане, което не съответства може да изхвърчи и да предизвика нараняване.
7. Не използвайте повредени консумативи. Ако консумативите са изкривени, изхабени или счупени, ги подменете с нови.
8. Носете предпазни средства: В зависимост от работата носете шлем или защитни очила. Носете прахова маска, антифони и ръкавици. Защитата на очите трябва да спира малките частици, летящи с висока скорост. Праховата маска трябва да предпазва от образуващите се прахови частици. Продължителното излагане на шум може да доведе до слухови проблеми.
9. Дръжте други хора далеч от работното място. Ако са наблизо и те трябва да носят защитни средства.
10. Дръжте машината за изолираните повърхности. При работа можете да докоснете кабел. Такъв контакт с металните части може да доведе до токов удар.

11. Пазете кабела далеч от въртящия се диск.
Ако загубите контрол, кабелът може да бъде захванат и да бъдете дръпнати в посока на въртящия се диск.
12. Не оставяйте машината преди да е спряла напълно. Движещите се части могат да причинят загуба на контрол.
13. Не включвате машината докато я носите. Случаен контакт може да захване дрехите ви или да ви нарани.
14. Редовно почиствайте с компресор вентиляционните отвори. Перката на мотора засмуква праха навътре и това може да повреди мотора.
15. Не работете в близост до запалими материали.
16. Не използвайте консумативи, които изискват охлаждаща течност.
17. Пазете етикетите по машината.
Те носят важна информация.
18. Пазете се от случаен старт. Подгответе се за работа преди да включите машината.
19. Не натискайте блокирането на шпиндела при старт или по време на работа.
20. Не оставяйте машината без надзор, когато е включена в мрежата. Изключете машината и изключете от мрежата, когато приключите работа.
21. Използвайте менгеме или стяги за да фиксирате стабилно материала..
Ако го държите с ръка и нестабилно може да се стигне до загуба на контрол.
22. Този продукт не е играчка. Дръжте далеч от деца.
23. Предупрежденията в тази инструкция не могат да покрият всички възможни ситуации.
Работете винаги концентрирани и с повишено внимание.

Мерки за безопасност при шлайфане

Не използвайте диск с по-голям размер. Следвайте инструкциите, когато подбирате диска.

Мерки за безопасност при шлайфане с телена четка

1. Уверете се, че четката е в изправност и телените нишки са здраво захванати. Не претоварвайте четката чрез натискане. Телените нишки лесно могат да проникнат през дрехите или в кожата.
2. Когато използвате предпазител, не допускайте допир на четката с предпазителя. Телената четка може да увеличи диаметъра си при натоварване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение	220-230V / 50Hz
Мощност	950 W
Обороти	9500 rpm
Max.диаметър на диска	125 mm
Max. дебелина на диска	6 mm
Диаметър на шпиндела	22.2 mm
Резба на шпиндела	M14

**Символи**

	Двойна изолация
	CE сертификат
	Внимание за нараняване на очите. Носете защитни очила.
	Прочетете инструкцията преди използване.

Пускане

Преди употреба

Прочетете цялата важна информация относно безопасността в началото на тази инструкция

ВНИМАНИЕ:

За да се предпазите от сериозно нараняване: Поставете пусковия ключ в позиция Изключено и изключете кабела от мрежата преди да настройвате или поставяте работния инструмент.

Монтаж

Поставяне на предпазителя

ВНИМАНИЕ:

За да се предпазите от нараняване, не започвайте работа без предпазител.

1. Разхлабете болта на предпазителя.
2. Поставете предпазителя на главата на машината.
3. Завъртете предпазителя до желаната позиция за работа.
4. Затегнете болта на предпазителя.
5. Уверете се, че предпазителя е поставен стабилно. Наместете го, ако е необходимо.


Монтиране на страничната ръкохватка

Внимание:

За да се предпазите от нараняване, не започвайте работа без да сте монтирали страничната ръкохватка.

1. Страницата ръкохватка може да се монтира в 3 позиции: отляво, отдясно или отгоре.
2. Завийте и затегнете ръкохватката в избраната позиция.

Функции



Монтаж на диска

ВНИМАНИЕ:

За да се предпазите от сериозно нараняване: Поставете пусковия ключ в позиция Изключено и изключете кабела от мрежата преди да настройвате или поставяте работния инструмент.

Поставяне на диск без резба

1. Изисквания към диска:

- мин. 10 000 оборота.
- макс. 125 mm диаметър.
- вътрешен отвор 22.2 mm
- дебелина макс. 6mm .
- диск за рязане или шлайфанд
- сух и чист.
- да не е повреден.

2. Натиснете и задръжте бутона за засто- поряване на шпиндела.

3. Поставете вътрешния фланец на шпиндела.

4. Проверете диска.

5. Поставете диска на шпиндела, така че да легне на вътрешния фланец.

6. Завийте шайбата здраво с ключ, така че диска да е захванат здраво за шпиндела.

Внимание:

Не пренатягайте шайбата. Това може да нареди диска.

Поставяне на диск с резба

Внимание:

За да предотвратите нараняване, използвайте ръкавици при монтаж на телена четка.

1. Изисквания към диска:

- мин. 10 000 оборота.
- макс. 125mm диаметър
- вътрешен отвор 22.2mm
- дебелина макс. 6mm .
- диск за рязане или шлайфанд
- сух и чист.
- да не е повреден.

2. Натиснете и задръжте бутона за засто- поряване на шпиндела.

3. Отстранете вътрешния фланец и шайбата

4. Завийте диска здраво на шпиндела.
Затегнете с ключ.

Общи инструкции за работа

Внимание: Дръжте здраво машината с две ръце

1. Уверете се, че машината не е включена. Включете в мрежата
2. Бутнете ключа надолу.
3. Пълзнете ключа за да пуснете машината.
4. Изчакайте достигането на пълна скорост преди да допрете материала.
5. Подходете към материала под ъгъл 10° – 15° на пълна скорост. Ако машината спре намалете натиска.
6. За да получите гладка повърхност, движете машината леко без натиск.
7. Натиснете задната част на ключа и го пуснете за да спре машината.
8. Оставете машината да спре напълно, преди да я оставите
9. За да избегнете злополука, изключете кабела от мрежата. Съхранявайте далеч от деца.

Поддръжка и сервиз:

Внимание: За да предотвартите сериозни наранявания от случаен пуск: изключете от пусковия ключ и изключете от контакта преди действия по проверка, поддръжка или почистване.

За да предотвартите сериозни наранявания при повреден инструмент: не работете с повредено оборудване. Ако са налице необичайни вибрации или шум, спрете работа и отстранете проблема.

Почистване, поддръжка и смазване

1. Преди всяка употреба проверете общото състояние на машината. Проверете за:
 - разхлабени винтове
 - не добре поставени или повредени движещи се части
 - счупени или изкривени детайли
 - повреден кабел
 - други обстоятелства, които могат да попречат на безопасната работа
2. След употреба избръшете външно машината с чиста кърпа
3. Периодично издухвайте прах от вентилационните отвори с компресор. Носете очила и маска.
4. Поддръжка на четките. Ако моторът спре или не работи нормално, проверете четките при обучен техник.


Внимание: Ако кабелът на машината е повреден, същият трябва да се смени от квалифициран електротехник.

Разрешаване на проблеми

Проблем	Причина	Решение
Не стартира.	1. Кабела не е свързан 2. Няма захранване. 3. Термозащитата е задействана. 4. Вътрешен проблем (Напр. четки или ключ.)	1. Проверете че кабелът е включен. 2. Проверете захранването. Проверете капацитета и характеристиките му. 3. Изключете и оставете да се охлади 4. Потърсете сервиз.
Работният инструмент работибавно.	1. Налице е прекален натиск. 2. Удължителят е прекалено дълъг или с малък диаметър.	1. Не натискайте. Оставете машината да работи. 2. По възможност не ползвайте удължител. Или използвайте удължител с подходяща дължина и диаметър.
Ефективността пада с времето	четките са износени или повредени.	Потърсете сервиз за смяна на четките
Странен шум или вибрации.	Вътрешна повреда. (Напр. четки или лагер.)	Потърсете сервиз.
Прегряване.	1. Натискате прекалено. 2. Проблем с охлаждането 3. Удължителят е прекалено дълъг или с малък диаметър.	1. Не натискайте. Оставете машината да работи. 2. Издухайте праха от корпуса със състен въздух. Ползвайте очила и маска. 3. По възможност не ползвайте удължител. Или използвайте удължител с подходяща дължина и диаметър.
Работният инструмент не работи добре.	1. Раб. инструмент не е захванат добре. 2. Раб. инструмент е износен или повреден.	1. Уверете се, че раб. инструмент е поставен добре. 2. Сменете раб. инструмент.

PARTS LIST

NO.	PART NAME	NO.	PART NAME
1	outer flange	26	bearing press cover
2	disc	27	screw M4x10
3	inner flange	28	baffle plate
4	wheel guard	29	armature
5	spindle	30	screw ST3x9
6	wave washer Ø4	31	carbon brush holder
7	screw M4x14	32	carbon brush
8	front cover	33	spring of carbon brush
9	paper gasket	34	insulation ring
10	dustproof ring	35	bearing 607-2RS
11	bearing 6201-2RS	36	bearing bush
12	circlip Ø32	37	capacitor
13	big gear	38	stator
14	needle bearing HK0812	39	motor housing
15	screw ST4x18	40	button
16	side handle	41	lever
17	lock cap	42	switch
18	spring of shaft lock	43	screw ST4x14
19	lock pin	44	cord clamp
20	head case	46	cord sleeve
21	nut M6	47	rear cover
22	small gear	48	screw ST4*18
23	bearing 608-2RS	49	cord
24	washer	50	spanner
25	paper gasket		

ASSEMBLY DIAGRAM

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Hue, TOLSEN TOOLS CO.,LTD., SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.

Адрес: Building No.2, Zhenxing Road, Hexing, Jinfeng Town, Zhangjiagang City,
Jiangsu Province, China

декларираме, че продуктът

88580 Ъглошлайф
220-230V, 50Hz, 9500 оборота/мин, клас II

съответства на съществените изисквания за безопасност съгласно следните директиви:

EC Machinery Directive 2006/42/EC

стандартни и технически спецификации съгласно:

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EK9-BE-88:2014


Оторизиран подpis от името на SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.

Building No.2, Zhenxing Road, Hexing, Jinfeng Town,
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

Шанхай, Китай, 26.05.2020

Zhang Xin Yu
Директор по качеството

Вносител за България:
ПРОФИ ПЛЮС ООД,
София, ул. Йерусалим бл.51А,
тел. 02/ 974 46 07
www.profiplus.bg



**TOLSEN TOOLS
CO., LIMITED**

www.tolsentools.com

TOLSEN is a trademark or
registered trademark of TOLSEN
TOOLS. All rights reserved.

MADE IN CHINA

